

Data wykonania: 2018-03-27

Rzędna: 140,50 m n.p.m.

Sprawdził(a):
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Y:

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		1	0,4		Gleba,	w				
			0,2		Piasek średni z domiesz. żwir z domiesz. gleba,	w				
			0,7		Pospółka przew. piasek pylasty,	w				
			0,3		Piasek średni,	w				
			0,4		Pospółka przew. piasek pylasty, żółta	w				
Głębokość: 2.0										